

03.11.09 Info von D3:

Die Kollimatoren aus HERA WR sind entfernt und nach erneutem Ausmessen haben wir den Kontrollbereich HERA WR aufgehoben. Bitte geben Sie diese Information an Ihre Mitarbeiter, so sie betroffen sind, weiter. Bitte beachten Sie aber auch, dass natürlich weiterhin beim Ausbau von strahlrohrnahen Komponenten eine Freigabe durch D3 erforderlich ist. Ferner bleibt der Kontrollbereich HERA WL unverändert bestehen.